

Ihr Distributor und
Engineering-Partner.



Varistar und Varistar CP – Was ist der Unterschied?

Das Dach des Varistar CP steht nicht hervor



Beim Varistar CP kollidiert die Tür seltener mit dem Schranksockel und dem Schrankdach.

Der Varistar CP wird immer mit Nivellierfüßen angeboten, da die Tür weiter unten ansetzt.

Die Türen des Varistar CP sind stabiler und mit verschiedenen Verriegelungsoptionen erhältlich




Die IP55- und EMC-Griffe können nun auch KABA- und ASSA-Schlösser aufnehmen, was im alten Varistar-Sortiment nicht möglich war

Äußerlich sehen die Griffe identisch aus

Griff mit Schloss 1333 an Front- und Rücktür standardmäßig

Schlüssel 1333 mit Schroff-Logo

Varistar CP EMV-Türen sind bei größeren Schrankabmessungen robuster



Varistar CP EMV-Türen verfügen bei größeren Abmessungen über viele Verriegelungspunkte und Scharniere

4-Punkt-Verriegelung und 4 Scharniere bei

- 1600H / 38U
- 1800H / 42U
- 2000H / 47U

Varistar CP IP55-Türen unterscheiden sich optisch von Varistar lediglich in der Position der Scharniere

Die Türen des Varistar CP sind stabiler



3 Scharniere (VARISTAR CP IP 20) statt 2 Scharniere (VARISTAR IP 20) für Schränke \geq 38 HE

Die oberen und unteren Scharniere befinden sich nun näher an der Außenkante.

Schränke von 25 HE bis 33 HE haben weiterhin 2 Scharniere.